

エルグランド(E51)'04/8～用コンビネーションメーター自主改善のご案内

2019年2月14日に日産自動車より公表されたエルグランド(E51)のリコール届出(リコール届出番号 4443)に伴い、弊社にて過去販売したエルグランド(E51)用コンビネーションメーターも同様の対策が必要となるため、自主改善を実施いたします。

お客様には多大なご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。

掲載日	2019年4月17日(水)
対象製品	<p>NISMO 社製エルグランド(E51)'04/8～用コンビネーションメーター</p> <ul style="list-style-type: none">■ 部品番号 : 24810-RN1E1-WH、24810-RN1E6-WH■ 適合 : E51 '04/8～(VDC および ACC 付車を除く)■ NISMO コンビネーションメーター見分け方<ul style="list-style-type: none">・ スピードメータースケール : 240 km/h・ タコメータースケール : 8,000rpm・ 文字色 : オレンジ・ パネル色 : シルバー・ タコメーターに NISMO ロゴ 
対象車両	上記対象製品装着車
不具合の原因および現象	<p>NISMO コンビネーションメーターも、純正品と同じ回路を使用しているため、同様の不具合が発生する可能性があります。</p> <p>—日産純正品不具合の原因および現象—</p> <p>コンビネーションメーターにおいて、燃料計回路が不適切なため、回路内の抵抗素子の発熱や計器内の照明などの熱により、メーター内の基板が熱膨張を繰り返し、回路が断線することがあります。そのため、燃料計の指示値が高くなり、燃料が無くなったことに気づかず、最悪の場合、走行中にエンストして再始動できなくなるおそれがあります。</p> <p>(日産自動車 HP より引用)</p>
改善の内容	燃料計回路に補助回路を追加いたします。
改善方法	<p>無料修理(リコール)と同様の措置にて、改善作業を実施させていただきます。</p> <p>日産自動車株式会社から送付されております「ご愛用車の無料修理(リコール)に関するお詫びとお知らせ」に記載されている、日産販売会社または最寄りの日産販売会社にご連絡いただき、改善作業(無料)をお受けいただきますようお願い申し上げます。</p> <p>万が一上記ご案内が届いていない場合は、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。</p>