

GT クーリングヘルメットカバー回収（自主改善）のご案内

弊社にて販売した GT クーリングヘルメットカバー（窓口：株式会社モーラ）の回収（自主改善）をご案内させていただきます。

お客様には多大なご迷惑をおかけしましたことを、心からお詫び申し上げます。

掲載日	2026年5月25日（月）
対象製品	GT クーリングヘルメットカバー 品番：73120 RR010 COVER-DRIVER COOLING
対象範囲	2025年7月以降の販売（購入）分
不具合の原因 および現象	対象範囲の製品は不適切な材料が使用されており、公認規格に適合していません。
改善の方法	製品の回収及び返金処理させていただきます。 対象製品をお持ちの方はお手数ですが、着払いにて以下へ返送ください。 ・対象製品の送付先 〒221-0014 神奈川県横浜市入江 1-28-9 株式会社モーラ宛 Tel:045-402-6600 本製品は現在販売を停止しており、再開予定はありません。
本件に関する お問い合わせ先	株式会社モーラ問い合わせフォームよりお願いいたします。 お問合せ 株式会社モーラ