

# nismo News Flash!

## NISMOヘリテージ E-TS油圧ユニット修理 スカイラインGT-R(R33、R34)用 追加



ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社(本社:横浜市鶴見区 社長:片桐隆夫、以下ニスモ)は、スカイラインGT-R(BCNR33、BNR34)用E-TS油圧ユニット(トルクスプリットアクチュエーターアッセンブリー)の修理を開始いたします。

ニスモでは、「NISMOヘリテージ」活動のひとつとして、「NISMOヘリテージパーツ」では対応出来ない部品を“修理”する取り組みも行っています。今回の対象部品は、スカイラインGT-R(BCNR33)用E-TS油圧ユニット(日産純正部品番号:41610-23U00、41610-24U00)及びスカイラインGT-R(BNR34)用E-TS油圧ユニット(日産純正部品番号:41610-AA200、41610-AA201、41610-AA400、41610-AA401)で、取扱店にて車載状態で点検を実施し、部品本体の故障が確認された場合に部品をニスモに送付し、修理を実施します。

### ■ 部品修理工程

- ① ニスモでの受け入れ検査(外観、動作) → ② ASSY洗浄<sup>注)</sup> → ③ 完全分解 → ④ 部品洗浄<sup>注)</sup> → ⑤ 目視点検 → ⑥ 部品交換 → ⑦ 再組立て → ⑧ 完成検査(専用検査装置で動作チェック) → ⑨ 梱包～取扱店へ出荷

注) 洗浄は、作業に必要な汚れ、油分等の除去のためであり、錆び取り等外観美化を行うものではありません。

### ■ 交換部品

| 部 位    | 基本交換構成部品  |
|--------|-----------|
| メインボディ | リリーフバルブ   |
|        | チェックバルブ   |
|        | ハーネスクランプ  |
|        | プラグ(Oリング) |
|        | フィルター     |
| オイルタンク | タンク       |
|        | Oリング      |
|        | エアブリーザー   |
|        | ラベル       |
|        | キャップ      |
|        | ボルト・ワッシャー |

| 部 位                     | 基本交換構成部品                |
|-------------------------|-------------------------|
| モーター                    | モーター                    |
|                         | Oリング                    |
|                         | ボルト・ワッシャー               |
| アキュムレーター                | アキュムレーター <sup>注1)</sup> |
|                         | Oリング                    |
| ソレノイドバルブ <sup>注2)</sup> | Oリング                    |
|                         | スリーブ                    |
|                         | プラグ                     |
|                         | ボルト                     |
| 圧カスイッチ                  | 圧カスイッチ                  |
|                         | Oリング                    |

※ 上記に記載のない部品は継続使用となります。

※ 全ての交換部品は修理でのみ使用するもので、単品での販売はいたしません

注1) アキュムレーターは現在でも日産純正部品として販売中です。既にアキュムレーターを交換されている場合でも、本作業時は新品に交換いたします。

注2) ソレノイドバルブ本体は交換部品に含みません。ソレノイドバルブ不良の際は修理を中止する場合があります。

## 価格表

| 内 容   |  | 修理・点検<br>価格(税抜) |
|-------|--|-----------------|
| 修理完了  | 受け入れ検査・ASSY洗浄・完全分解・部品洗浄・目視点検・部品交換・再組立て・完成検査実施済 | 350,000円        |
| 修理未実施 | 受け入れ検査時に修理不可と判断されたもの                           | 10,000円         |
|       | 完全分解～目視点検の間で修理不可と判断されたもの                       | 45,000円         |

※ 価格には車載での点検費用、車体からの取り外し、車体への取り付け工賃は含まれません。

## 保証

初期動作のみ保証 ※ただし納品後1ヶ月以内に車両に装着した場合のE-TS油圧ユニット単体動作に限ります。

## 取扱店

本修理は、事前にE-TS油圧ユニット本体の状態確認、お客様への説明と確認書のサイン受領等を行うため、お取扱いはNISMO大森ファクトリー、下記のNISMOパフォーマンスセンター(NPC)、およびWEBサイトに掲載しているNISMOパーツ取扱店に限定させていただきます。なお、取扱店舗はWEBサイト([https://www.nismo.co.jp/heritage\\_parts/index.html#repair](https://www.nismo.co.jp/heritage_parts/index.html#repair))で最新情報をご案内いたします。

### ■ NISMOパフォーマンスセンター E-TS油圧ユニット修理取扱店 (2020年11月16日現在)

| 店舗名                         |
|-----------------------------|
| 日産プリンス札幌販売株式会社 NISMO P ステージ |
| 日産プリンス茨城販売株式会社 水戸千波本店       |
| 日産プリンス栃木販売株式会社 宇都宮店         |
| 日産プリンス埼玉販売株式会社 上尾平塚店        |
| 日産プリンス千葉販売株式会社 NISMO 新港店    |
| 日産プリンス東京販売株式会社 モータースポーツ室    |
| 神奈川県自動車株式会社 中央店             |
| 神奈川県自動車株式会社 Kn's ファクトリー     |
| 日産プリンス神奈川販売株式会社 東神奈川店       |
| 株式会社日産サテオ富山 富山南店            |
| 浜松日産自動車株式会社 和田中央店           |
| 日産プリンス名古屋販売株式会社 吹上店         |
| 日産プリンス兵庫販売株式会社 明石店          |
| 株式会社日産サテオ岡山 R-JOY 東岡山店      |
| 日産プリンス香川販売株式会社 高松店          |
| 日産プリンス大分販売株式会社 羽屋店          |

本商品に関する詳細やご注意についてはこちら([https://www.nismo.co.jp/heritage\\_parts/](https://www.nismo.co.jp/heritage_parts/))をご参照ください。

以上